Stadtarchiv Sankt Augustin / SN 175 / 00061_02

M369
594
Rohrteilung M594 No 1. Auftrag No 9117
Schleppanker M219 No 56. f. M594. Ein neuer
wie eingeschr.
Feuerbüchsträger siehe M594 No 12. Wasch-
bolzen und Verstärkung siehe M594 No 42.
Feuerlochring in stärkerer
Ausführung wie in (-)
Wasserstand & Probirhähne
der Feuerbüchse nach der
bestimmen.
Flansch sauber bearbeitet
180.
160.
80.
82.
D=135.
102
2175
Wasserstand von der großen Armatur.
Probirhähne.
Für 594 wird der Armaturstutzen an den Deckenanker befestigt.
781.
531
231.
150.
Dampfkessel
den 15. Nov. 98.
1/10 nat. Gr.
Zeichnung No 11.
584.
302.
300.
No 1
A1
Kupferring.
26
55.
13.
Vom 1 Januar 1905 ab sind nur noch kupferne Stehbolzen zu verwenden.
10 Stück ohne Verlängerung
14 Stück ohne Verlängerung
ARN. JUNG
LOKOMOTIV-FABRIK
G.M.B.H.
18 Stück.
(280)
280 für 594
66.
30.