


Kreisarchiv Stormarn B 65


Kreisarchiv Stormarn

Bestand B65

174



Kreisarchiv Stormarn B 65



**Holsteiner Gas-Gesellschaft mbH**

Deponiegas  
Biogas  
Klärgas

Kaiser-Wilhelm-Straße 115  
2000 Hamburg 36  
Telefon (040) 34 09 35  
Telex 2 12 560 ENG HH

B E R I C H T

Über die Tätigkeit der Holsteiner Gas-Gesellschaft mbH zur  
Lokalisierung von Gasemissionen und Durchführung von Abdichtungs-  
maßnahmen an 18 Gebäuden in Barsbüttel, ehemalige Deponie 78.


Tätigkeitszeitraum: 9.3.1987 - 6.4.1987.

Auftraggeber: KREIS STORMARN  
DER KREISAUSSCHUSS  
- Umweltamt -

Durchführende: HOLSTEINER GAS-GESELLSCHAFT MBH  
Kaiser-Wilhelm-Str. 115  
2000 Hamburg 36

unter Mitarbeit von

HAMBURG GAS CONSULT GMBH  
Kurze Mühren 1  
2000 Hamburg 1



Kreisarchiv Stormarn B 65

1. Vorbemerkung:

Die vorangegangenen Untersuchungen und Gasmessungen, die die Holsteiner Gas-Gesellschaft mbH im Auftrage des Kreises Stormarn - Umweltamt - im Dezember 1986 und Januar 1987 durchgeführt hat, ergaben in den Kellerräumen von 17 Gebäuden Gasbefunde.


Für diese 17 Gebäude wurde eine erneute Gasinnenmessung angeordnet mit der Maßgabe, ggf. die Gasimmission zu lokalisieren und notwendige Sofortmaßnahmen festzulegen. Ein in Abdichtungs- und Verfüguungsarbeiten erfahrenes Unternehmen, die Fa. Joh. Albrecht, Oher Weg 6, 2057 Reinbek, wurde beauftragt, die bei der vorherrschenden Frostwetterlage möglichen Innendichtungen nach gegebener Anweisung unverzüglich auszuführen.

Der Holsteiner Gas-Gesellschaft oblag die Überwachung und Abnahme der Arbeiten sowie die Durchführung von Kontrollmessungen nach erfolgter Innenabdichtung. Eine Übersicht zum Ablauf der Maßnahmen gibt Tafel I.

2. Lokalisierungsmessungen:

Die Lokalisierungsmessungen wurden wie folgt durchgeführt:

In allen Kellerräumen der aufgelisteten Gebäude wurde zunächst am Fußboden in Raummitte mit dem Dräger-Ex-Warngerät der Methananteil in % UEG gemessen. Zusatzmessungen wurden in allen Raumecken und in den Wandlängen-Dritteln vorgenommen. Dann wurden in jedem Fall die Außenwände im Bereich der äußeren Erdanfüllung, alle Rohrdurchgänge sowie die erkennbaren Risse in Wänden und Fußböden mit dem Ex-Warngerät abgefahren.



Kreisarchiv Stormarn B 65

Alle Meßwerte wurden protokolliert und die Immissionsstellen in Kellergrundriß-Zeichnungen markiert. Besondere Situationen wurden in Fotos festgehalten. Eine Übersicht zu den gemessenen Werten gibt Tafel II.

3. Festlegung der möglichen Innen-Abdichtungsmaßnahmen:


Auf dem Protokollblatt wurden die notwendigen und möglichen Reparaturarbeiten niedergeschrieben. Die Reparaturkolonne der Fa. Albrecht wurde örtlich eingewiesen, mit den Hausbesitzern bzw. deren Vertretern bekanntgemacht und es wurden die Reparaturtermine im Einvernehmen mit den Hausbesitzern festgelegt.

4. Durchführung der Reparaturen:


Die Eindichtung von Rohrdurchführungen erfolgte nach tiefer Räumung der alten Dichtungsmaterialien mit LM 15, dauerelastische Einkomponenten-Fugenmasse, der Firma Sika. Eine Primär-Behandlung erfolgte vorbereitend. Fußbodenrisse wurden in notwendiger Breite aufgeschnitten, von Staub und Mörtelresten freigeblasen und mit 2-Komponenten-Epoxidharz der Firma WEBAC gedichtet. Wo erforderlich, wurden Hinterlagen für das Verfugungsmaterial aus Schaumstoff eingebracht. Die Gaseignung der verwendeten Materialien ist gewährleistet.

Wandrisse wurden nach Herstellung der technisch notwendigen Breite und Tiefe ebenfalls mit 2-Komponenten-Epoxidharz gedichtet. Wo erforderlich, wurden Hinterlagen für das Verfugungsmaterial aus Schaumstoff eingebracht.

Wandflächen wurden gründlich von losem Putzmaterial und Fremdkörpern gereinigt, abgebürstet und vorbehandelt mit Epoxidharz.



Kreisarchiv Stormarn B 65



Im Falle der Untersuchungs-Nr. HGG 116, Haus Tietjen, Erlening 17 trat nach Herstellung von Rohreingangsdichtung und Wandputz innerhalb von 24 Stunden ein Vertikalriß in der neuen Putzfläche auf.

Dieser Riß wurde mit 2-Komponenten-Epoxidharz nachgedichtet und die gesamte Putzfläche mit dem hochelastischen und filmbildenden WEBAC-Epoxidharz zweimal gestrichen, dabei wurde Quarzsand eingestreut.

5. Kontrollmessungen:


Nach beendeter Arbeit (im allg. 12 bis 18 Stunden nach Abschluß der Arbeiten) wurden Kontrollmessungen nach den gleichen Regeln wie unter Ziff. 2, Lokalisierungsmessungen vorgenommen. Die Ergebnisse wurden protokolliert und in einigen Fällen durch Fotos belegt.

6. Gesamtergebnis:

Zu den 17 ursprünglich für die hier beschriebene Aktion vorgesehenen Häusern wurde das Haus Weidenweg 36, HGG Nr. 62, hinzugenommen, weil bei der planmäßigen Gasmessung am 18.3.87 in einem Raum  $CH_4$  festgestellt wurde.

Von den damit 18 Gebäuden waren seit der letzten Messung im Januar 2 Gebäude (Erlening 1a und 5) soweit gedichtet, daß Gas weder im Raum noch in Bauteilen feststellbar war; es handelte sich um undichte Rohrdurchgänge.

Bei einem Grundstück (An der Barsbek 27b) wurde kein Gas festgestellt. Hier waren im Dezember 1986 lediglich leicht erhöhte  $CO_2$ -Werte erkannt, im Januar 1987 aber 2 % UEG in einem Raum.



Kreisarchiv Stormarn B 65

Holsteiner Gas-Gesellschaft mbH

In 14 von den 15 verbleibenden Gebäuden, in denen Deponiegas festgestellt wurde, führte die Fa. Albrecht Abdichtungsmaßnahmen von innen aus. Ein Hauseigentümer (Lindenweg 3a) wünscht die Reparaturausführung zur Zeit nicht, bittet aber um weitere regelmäßige Meßkontrollen.


Die Immissionsstellen an den Gebäuden wurden tabellarisch in Tafel III zusammengefaßt. Die durchgeführten Kontrollmessungen nach der Abdichtung haben keine Feststellung von Deponiegas in den untersuchten Räumen ergeben.

Hamburg, den 29. April 1987

HOLSTEINER GAS-GESELLSCHAFT MBH

*Wood* i. A. Grunther

Anlagen:  
Tafeln I, II, III  
Grundstücksprotokolle




Kreisarchiv Stormarn B 65


Tafel I

Ablauf der Meß- und Reparaturmaßnahmen  
=====

HGG Nr.	Grundstück	Lokalisierung	Reparatur	Kontrolle
21	Weidenweg 8	09.03.87	11.03.87	11.03.87
23	Weidenweg 10a	10.03.	10.03.	11.03.
24	Weidenweg 12a	09.03.	11.03.	12.03.
56	Weidenweg 24	09.03.	11.03.	12.03.
69	An der Barsbek 27b	10.03.	-	-
101	Ellerhoop 5c	11.03.	11.03.	11.03.
114	Erlenring 21	10.03.	11.03.	12.03.
115	Erlenring 19	10.03.	11.03.	11.03.
116	Erlenring 17	10.03.	12.03.	12.03.
"	" "	17.03.	20.03.	20.03.
118	Erlenring 15	27.03.	01.04.	06.04.
126	Lindenweg 3a	10.03.	Reparatur zur Zeit nicht erwünscht.	
"	" "	17.03.		
"	" "	20.03.		
131	Erlenring 6	12.03.	23.03.	24.03.
133	Erlenring 10	19.03.	20.03.	24.03.
134	Erlenring 12	12.03.	16.03.	16.03.
135	Erlenring 14	23.03.	01.04.	06.04.
136	Erlenring 1a	16.03.	-	-
146	Erlenring 5	23.03.	-	-
62	Weidenweg 36	18.03	03.04.	06.04.




Kreisarchiv Stormarn B 65




Tafel II

Zusammenstellung der gemessenen CH<sub>4</sub>-Werte in % UEG  
bei der Lokalisierung des Gaszutritts

HGG-Nr.	Grundstück	im Raum	in Wänden	in Fußböden	in Rohrdurchgängen
● 21	Weidenweg 8	n.n	13 %	18 %	n.n
● 23	Weidenweg 10a	3 %	-	-	25 %
● 24	Weidenweg 12a	n.n	3 %	-	n.n
56	Weidenweg 24	n.n	2 %	-	n.n
69	An der Barsbek 27b	n.n	n.n	n.n	n.n
101	Ellerhoop 5c	2 %	-	-	20 %
114	Erlenring 21	n.n	-	-	n.n
115	Erlenring 19	n.n	-	-	42 %
116	Erlenring 17	n.n	50 %	-	- (10.3.87)
"	" "	n.n	50 %	-	- (17.3.87)
118	Erlenring 15	8 %	n.n	23 %	n.n
● 26	Lindenweg 3a	n.n	10 %	20 %	n.n (10.3.87)
"	" "	n.n	-	-	n.n (17.3.87)
"	" "	n.n	3 %	-	n.n (20.3.87)
131	Erlenring 6	3 %	10 %	n.n	n.n
133	Erlenring 10	2 %	n.n	10 %	n.n
134	Erlenring 12	3 %	n.n	n.n	>50 %
135	Erlenring 14	9 %	n.n	15 %	>50 %
136	Erlenring 1a	n.n	n.n	n.n	n.n
146	Erlenring 5	n.n	-	-	n.n
62	Weidenweg 36	9 %	20 %	-	n.n



Kreisarchiv Stormarn B 65




Tafel III


Orte der Gasimmissionen und Abhilfemaßnahmen


=====

HGG Nr.	Grundstück	Gaseintritt Wandflächen	festgestellt Wandrissen	und vorläufig Fußboden- rissen	gestoppt bei Rohrdurch- gängen
21	Weidenweg 8	-	X	X	-
23	Weidenweg 10a	-	-	X	X
24	Weidenweg 12a	-	X	-	X
56	Weidenweg 24	-	X	-	X
69	An der Barsbek 27b	-	-	-	-
101	Ellerhoop 5c	X	-	-	X
114	Erlenring 21	-	-	-	X
115	Erlenring 19	X	-	-	X
116	Erlenring 17	X	-	-	X
118	Erlenring 15	-	-	X	X
126	Lindenweg 3a	(X)	(X)	(X)	-
131	Erlenring 6	X	-	-	-
133	Erlenring 10	-	-	X	-
134	Erlenring 12	-	-	X	X
135	Erlenring 14	-	-	X	X
136	Erlenring 1a	-	-	-	-
146	Erlenring 5	-	-	-	-
62	Weidenweg 36	X	-	-	-
		5x (6x)	3x (4x)	6x (7x)	10x




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 21  
Name: Dirk Arensmeier  
Adresse: Weidenweg 8  
Tel.:

Gasmessung am: 9.3.87		Kontrollmessung am: 11.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 7			
Raum 8			

Bemerkungen:  
Erforderliche Reparaturen: Raum 6: Fußbodenrisse und Fugen Fußboden / Wand a-g Vertikalrisse an Außenwänden I, II, III.  
Raum 3: Fuge Fußboden / Wand umlaufend.  
Raum 5: Fußbodenriß quer zum Eingang  
Wandriß an Außenwand in Tankraum IV.

Reparaturen durchgeführt am: 11.3.87  
Kontrolliert am 11.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.




Kreisarchiv Stormarn B 65

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 9.3.87 Haus: Weidenweg 8 HGG Nr.: 21

Grundriss Keller:



Fußbodenriß c in Raum 6 = 1 % UEG

Fuge Fußboden/Wand in Raum 6

Punkt d = 7 % UEG

Punkt e = 18 % UEG


10 cm vor Fuge e = 4 % UEG

Vertikalriß IV an Außenwand des Tankraumes = 13 % UEG


Bearbeitet/Aufgenommen:

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Weidenweg 8





Foto 11

Foto 12




HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT – UMWELTAMT


SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 – BARSBÜTTEL

Weidenweg 8

Foto 13




Foto 14



 HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65

# KREIS STORMARN DER LANDRAT – UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 – BARSBÜTTEL


Weidenweg 8

Foto 15






 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 23  
Name: Ahrens  
Adresse: Weidenweg 10a  
Tel.: 670 16 98

Gasmessung am: 10.3.87		Kontrollmessung am: 11.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	≈ 3 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

**Bemerkungen:**


Durchzuführende Reparaturen: Raum 4: Heizungsrohr am Fußboden abdichten. Fußleiste an Außenwänden abnehmen, Fuge dichten und Leiste wieder ansetzen.

Reparatur durchgeführt am : 10.3.87


Kontrolliert am 11.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT' - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 10.3.87 Haus: Weidenweg 10a HGG Nr.: 23

Grundriss Keller:




Heizungsrohr-Durchgang Fußboden 25 % UEG.  
Hinter der Fußleiste 7 % UEG.


Bearbeitet/Aufgenommen:


 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT


SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 24  
Name: Berge  
Adresse: Weidenweg 12a  
Tel.: 670 28 41

Gasmessung am: 9.3.87		Kontrollmessung am: 12.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

Bemerkungen:  
Erforderliche Reparaturen: Raum 5, Heizung: Vertikalfugen Schornstein/Wand 2x eindichten. Fugenbreite bis 10 mm; Fugenlänge = Raumhöhe.  
Material: Dauerelastisch mit Hinterlage.  
Raum 2: Schmutzwasserdurchgang durch Außenwand eindichten, dauerelastisch.  
Reparatur durchgeführt am: 11.3.87  
Kontrolliert am 12.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.




Kreisarchiv Stormarn B 65

# KREIS STORMARN DER LANDRAT – UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 – BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 9.3.87 Haus: Weidenweg 12a HGG Nr.: 24


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT


SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Weidenweg 12a

Foto 1




Foto 16




HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Weidenweg 12a

Foto 0





Foto SR






 HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 56  
Name: Gose  
Adresse: Weidenweg 24  
Tel.: 670 21 90


Gasmessung am: 9.3.87		Kontrollmessung am: 12.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 ‰ UEG	< 1 ‰ UEG
Raum 2	< 1 % UEG	< 1 ‰ UEG	< 1 ‰ UEG
Raum 3	< 1 % UEG	< 1 ‰ UEG	< 1 ‰ UEG
Raum 4	< 1 % UEG	< 1 ‰ UEG	< 1 ‰ UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 ‰ UEG	< 1 ‰ UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

**Bemerkungen:**

Erforderliche Reparaturen: Raum 2: Durchgänge E-Kabel und Wasser an Außenwand rechts. Schmutzwasser an Außenwand links.  
Raum 5, Heizung: Vertikaler (getrepter) Riß in Außenwand.  
Reparaturen durchgeführt am: 11.3.87  
Kontrolliert am 12.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 9.3.87 Haus: Weidenweg 24 HGG Nr.: 56


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

**HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

26

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Weidenweg 24, zur Illustration der erschwerten Arbeitsbedingungen

Foto 18





Foto 19



HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65

27

# KREIS STORMARN DER LANDRAT – UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 – BARSBÜTTEL

Weidenweg 24, zur Illustration der erschwerten Arbeitsbedingungen







Foto 20

AAA  
HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65

29  
KREIS STORMARN  
DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 62  
Name: Goldau  
Adresse: Weidenweg 36  
Tel.: 670 20 93

Gasmessung am: 18.3.87		Kontrollmessung am: 6.4.87	
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	9 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

Bemerkungen:


Erforderliche Maßnahmen: In Raum 2 die Fugen der Außenwand bis in 1,25 m Höhe abdichten. Rohrdurchgänge dauerelastisch dichten.

Reparatur durchgeführt am: 3.4.87


Kontrolliert am 6.4.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 18.3.87 Haus: Weidenweg 36 HGG Nr.: 62

Grundriss Keller:

in Wand 20 % UEG




	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>
Raum 1 =	0	< 0,05
Raum 2 =	9	0,25
Raum 3 =	0	< 0,05
Raum 4 =	0	< 0,05
Raum 5 =	0	< 0,05



Bearbeitet/Aufgenommen:

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT


SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen


HGG Nr.: 69  
Name: Pach  
Adresse: An der Barsbek 27b  
Tel.:

Gasmessung am:	10.3.87	Kontrollmessung am:
Raum 1	< 1 % UEG	
Raum 2	< 1 % UEG	
Raum 3	< 1 % UEG	nicht erforderlich
Raum 4	< 1 % UEG	
Raum 5	< 1 % UEG	
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		

Bemerkungen: Raum 5, Heizung: alle Wanddurchführungen geprüft,  
keine Anzeige.  
Reparaturen zur Zeit nicht erforderlich.



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 10.3.87 Haus: An der Barsbek 27b HGG Nr.: 69


Grundriss Keller:





Bearbeitet/Aufgenommen:


HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

## Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 101  
Name: Laudelia Kempf  
Adresse: Ellerhoop 5c  
Tel.: 670 24 64

Gasmessung am: 11.3.87		Kontrollmessung am: 11.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

### Bemerkungen:


Durchzuführende Reparaturen: Raum 3: Wanddurchgänge u. Schellenlöcher dichten.

Reparatur durchgeführt am: 11.3.87

Kontrolliert am 11.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 11.3.87 Haus: Ellerhoop 5c HGG Nr.: 101


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Ellerhoop 5c

Foto 11





Foto 12





 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 114  
Name: Stangneth  
Adresse: Erlenring 21  
Tel.:


Gasmessung am:	10.3.87	Kontrollmessung am:	12.3.87
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5			
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

Bemerkungen:  
Durchzuführende Reparaturen: Raum 4: Kaltwasser-Rohrdurchgang eindichten.

Reparatur durchgeführt am: 11.3.87  
Kontrolliert am 12.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT – UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 – BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 10.3.87 Haus: Erlenring 21 HGG Nr.: 114


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:


**HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 115  
Name: Schreyer  
Adresse: Erlenring 19  
Tel.: 670 28 26

Gasmessung am: 10.3.87		Kontrollmessung am: 11.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

Bemerkungen:

Durchzuführende Reparaturen: Raum 5: Rohrdurchführung Kaltwasser beiputzen und dichten. Rohrdurchführung Schmutzwasser (ganzer Betonblock) umlaufend dichten.

Reparaturen durchgeführt am: 11.3.87  
Kontrolliert am 11.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.




Kreisarchiv Stormarn B 65

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Bauschäden Datum: 10.3.87 Haus: Erlenring 19 HGG Nr.: 115

Grundriss Keller:






Bearbeitet/Aufgenommen:

HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH  
KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 116  
Name: Tietjens  
Adresse: Erlenring 17  
Tel.: 670 28 72


	Gasmessung am: 10.3.87	Kontrollmessung am: 12.3.87
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		

Bemerkungen:  
Durchzuführende Arbeiten: Raum 5: Durchgang des Schmutzwasserrohres großflächig 1,25 cm hoch, Wand mit Dichtungsputz dichten.  
Das vorhandene Regal muß abgebaut werden.  
Gesamtfläche 3,50 x 1,25 m.  
Bohrungen und Nagellöcher vorher dichten.

Arbeiten durchgeführt am : 12.3.87  
Kontrolliert am 12.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt. Erneute Ribbildung aufgenommen am 17.3.87.  
Reparaturarbeiten durchgeführt am 20.3.87  
Kontrolliert am 20.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

46

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 10.3.87 Haus: Erlenring 17 HGG Nr.: 116


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT


SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Erlenring 17

Foto 2




Foto 3




HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Erlenring 17

Foto 4





Foto 7



 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65

49  
KREIS STORMARN  
DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Erlenring 17





Foto 8




Foto 21


HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 118  
Name: Ehmke  
Adresse: Erlenring 15  
Tel.: 670 20 93

	Gasmessung am: 27.3.87	Kontrollmessung am: 6.4.87
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	7 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	8 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		

**Bemerkungen:**

Durchzuführende Reparaturen: ( Erste Maßnahme )

1. In Raum 2 alle Wand- und Fußbodendurchführungen dichten.
2. In Raum 3 Fuge Wand/Fußboden dicht (vor allem hinter den Schränken).
3. In Raum 4 PVC-Belag ganzflächig, vorsichtig abnehmen. Fußbodenrisse dichten, vor allem Übergang Fußbodenwand. PVC-Belag wieder verlegen.


Reparaturen unter Punkt 1 u. 2 durchgeführt am 1.4.87.

In Raum 4 wurde die umlaufende Fuge abgedichtet, der PVC Belag wurde auf Wunsch des Hauseigners nicht aufgenommen.


Kontrollmessung am 6.4.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Bauschäden Datum: 27.3.87 Haus: Erlenring 15 HGG Nr.: 118

Grundriss Keller:






Bearbeitet/Aufgenommen:

**HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**  
KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65

54  
KREIS STORMARN  
DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 126  
Name: Leppin  
Adresse: Lindenweg 3a  
Tel.: 710 66 70

	Gasmessung am: 10.3.87	Kontrollmessung am: 17.3.87
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		

Bemerkungen:

Durchzuführende Arbeiten: Raum 3: Teppich aufnehmen, Holzbekleidung von den Wänden nehmen, Fußbodenrisse dichten, sichtbare Wandrisse dichten, Holzbekleidung wieder ansetzen. Holzanstrich ausbessern bzw. erneuern.

Wegen der durch eine Reparaturmaßnahme entstehender Belästigungen sollen auf Wunsch von Frau Leppin die Gasimmissionen erst noch weiterhin beobachtet werden.

Reparaturmaßnahmen sollen nur bei einer Verschlechterung der Situation durchgeführt werden.

Während der Arbeiten Gas-Suchmessungen erforderlich!

Zwischenmessung in Raum 3 am 20.3.87, 16,00 Uhr:

Raummitte: 0 CH<sub>4</sub>; 0,05 % CO<sub>2</sub>

An Außenwand: rechts 1 % UEG  
links 0

In rechter Wand, 1 m von rechter Ecke: 3 % UEG  
0,15 % CO<sub>2</sub>

HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH


KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 10.3.87 Haus: Lindenweg 3a HGG Nr.: 126

Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

**HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**



KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 131  
Name: Schild  
Adresse: Erlenring 6  
Tel.: 349 76 41

Gasmessung am: 12.2.87		Kontrollmessung am: 24.3.87	
Raum 1	= 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	= 2 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	= 3 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			


**Bemerkungen:**

Durchzuführende Reparaturen: Raum 3: alle Wandenbohrungen und größeren Poren in der Außenwand sind geshaltig. Alle Dübel und Dübellöcher sowie sonstige Löcher dichten, danach ganze Wand bis 1,50 m Höhe dichtfugen.


Reparaturen durchgeführt am: 23.3.87  
Kontrollmessung am 24.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

AAA **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



Kreisarchiv Stormarn B 65


58

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 12.3.87 Haus: Erlenring 6 HGG Nr.: 131


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

AAA HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL


Erlenring 6

Foto 5





 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 133  
Name: Marion Bruhn  
Adresse: Erlenring 10  
Tel.: 670 22 97

Gasmessung am: 19.3.87		Kontrollmessung am: 24.3.87	
Raum 1	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 2	2 % UEG		< 1 % UEG
Raum 3	2 % UEG		< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG		< 1 % UEG
Raum 6			
Raum 7			
Raum 8			

Bemerkungen:  
Durchzuführende Reparaturen: Alle Fußbodenrisse in den Räumen 2,3 und 5, in Raum 5 auch umlaufende Fuge vor der Wand.

Reparaturen durchgeführt am: 20.3.87  
Kontrolliert am 24.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

**HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**


KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: Haus: HGG Nr.:


Grundriss Keller:




Bearbeitet/Aufgenommen:

**HOLSTEINER**  
GAS-GESELLSCHAFT mbH


KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65



Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

## Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen


HGG Nr.: 134  
Name: Metz  
Adresse: Erlenring 12  
Tel.: 670 06 22

	Gasmessung am: 12.3.87	Kontrollmessung am: 16.3.87
Raum 1	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	3 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		


### Bemerkungen:

Durchzuführende Reparaturen: Raum 3: Alle Dübel und Löcher in der Außenwand dichten, Wasserdurchführung dichten, Fußbodenrisse auch im Vorraum dichten.  
Raum 4: Fußbodenriß dichten.

Reparaturarbeiten durchgeführt am: 16.3.87  
Kontrolliert am 16.3.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 12.3.87 Haus: Erlenring 12 HGG Nr.: 134


Grundriss Keller:





Bearbeitet/Aufgenommen:

HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 114  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen

HGG Nr.: 135  
Name: Rohr  
Adresse: Erlenring 14  
Tel.: 670 22 17

Gasmessung am: 27.3.87		Kontrollmessung am: 6.4.87
Raum 1	2 % UEG	< 1 % UEG
Raum 2	9 % UEG	< 1 % UEG
Raum 3	9 % UEG	< 1 % UEG
Raum 4	2 % UEG	< 1 % UEG
Raum 5	< 1 % UEG	< 1 % UEG
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		


Bemerkungen:  
Auszuführende Reparaturen: Fußbodenrisse in Raum 2,3 und 5 dichten. Alle Rohrdurchgänge in Raum 3 dichten.

Reparatur durchgeführt am: 1.4.87


Kontrolliert am 6.4.87, keine Deponiegasimmissionen mehr festgestellt.

 HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT – UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 – BARSBÜTTEL


Erlenring 12

Foto 10



 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 – 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65

# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 23.3.87 Haus: Erlenring 14 HGG Nr.: 135


Grundriss Keller:





Bearbeitet/Aufgenommen:


 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT


SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen



HGG Nr.: 136  
Name: Schütz  
Adresse: Erlenring 1a  
Tel.:

Gasmessung am: 16.3.87		Kontrollmessung am:
Raum 1	< 1 % UEG	
Raum 2	< 1 % UEG	
Raum 3	< 1 % UEG	nicht erforderlich
Raum 4	< 1 % UEG	
Raum 5	< 1 % UEG	
Raum 6		
Raum 7		
Raum 8		

Bemerkungen: An Rohrdurchgängen keine Anzeige.  
Keine Sofortmaßnahmen.



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 16.3.87 Haus: Erlenring 1a HGG Nr.: 136


Grundriss Keller:





Bearbeitet/Aufgenommen:


 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35




Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65



# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Lokalisierung von Gasimmissionen; Abdichtungsmaßnahmen


HGG Nr.: 146  
Name: Scheel  
Adresse: Erlenring 5  
Tel.:

Gasmessung am:	23.3.87	Kontrollmessung am:
Raum 1	< 1 % UEG	
Raum 2	< 1 % UEG	
Raum 3	< 1 % UEG	nicht erforderlich
Raum 4	< 1 % UEG	
Raum 5	< 1 % UEG	
Raum 6	< 1 % UEG	
Raum 7	< 1 % UEG	
Raum 8		


Bemerkungen:  
Rohrdurchgänge an denen im Januar 87 Gaseintritt festgestellt wurde, sind jetzt dicht. Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

 HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65




# KREIS STORMARN DER LANDRAT - UMWELTAMT

74

SICHERHEITSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG DEPONIE 78 - BARSBÜTTEL

Bauschäden Datum: 23.3.87 Haus: Erlenring 5 HGG Nr.: 146

Grundriss Keller:




*Stichtischanlage (siehe Anlage)*



Bearbeitet/Aufgenommen:


 **HOLSTEINER  
GAS-GESELLSCHAFT mbH**

KAISER-WILHELM-STRASSE 115  
2000 HAMBURG 36  
TEL 040 - 34 09 35



Kreisarchiv Stormarn B 65





Kreisarchiv Stormarn B 65

