

Stand vom: 11. 05 1952

— Reisezüge
 — Güterzüge
 - - - - - Bed.-Güterzüge
 ○—○ Sperr- u. Leerfahrten

P u. T = 30 km Strecke
 Herresbach-Rostingen 25 km
 R. G. u. Bdg. = 20 km

Rhein-Sieg Eisenbahn A.-G. Belegblatt für Zugleitung

Zeichenerklärung:
 <—> = Regelmäßige Zuglaufmeldestelle für alle Züge beider Richtungen
 <—> = Regelmäßige Zuglaufmeldestelle für alle Züge dieser Richtungen

Tag: So 11. 05 1952
 von Stunde: 14.15 bis 21.00 Uhr
 Wetter: Regen
 Zugleiter: W. J.

Beuel (Rheinufer) - Hennef (Sieg)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Durchsage der Uhrzeit | Beuel (Rh.-Uf.) | Fützchen | Hangelar | Großenbusch | Niederpleis | Anschluß Tonwerk | Buisdorf | Quadenhof | Geistingen | Hennef P. |
| Kürzeste Fahrzeit bei km/h | 20 = 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | | |
| | 30 = 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | | |
| | 35 = 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | | |


Hennef-P. - Hennef-G.

| | | | |
|---------------|------------------|----------|---------------|
| Hennef-P.-Bf. | Güterabfertigung | Umladung | Hennef-G.-Bf. |
| 5 | | | 4 |
| 4 | | | 4 |

Hennef (Sieg) — Asbach (Westerwald)

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|--------------------|-------------|-------|---------------|------------|-------------|
| Hennef G. | Kuchenbach | Dahlhausen-U. | Hanföhle | Anschluß Eudenberg | Krautscheid | Mendt | Buchholz (W.) | Bennau Tal | Asbach (W.) |
| 16 | 13 | 5 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | |


Bemerkungen:



Hennef (Sieg) — Waldbröl

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|-------|-----------|------------|---------|---------------------|-----------------|-------------|-----|---------------|----------|---------|------------|-------------|------------|----------|
| Hennef G. | Alfener | Bröl | Ingen | Ziermühle | Herrnstein | Bütchel | Anschluß Goldmacher | Feldhoferbrücke | Schönenberg | Ahe | Ruppichterath | Oeleroth | Benroth | Berkenroth | Ziegenhardt | Rossenbach | Waldbröl |
| 4 | 9 | 20 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | | |
| 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | | | |
| 3 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | | | |

Bemerkungen:



Siegburg — Rostingen

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| Siegburg | Sgb.-Müllsdorf | Niederpleis | Anschluß Pleisfawerk | Birlinghoven | Dambröich | Uthweiler-Jungsf. | Oberpleis | Herresbach | Anschluß Willmeroth | Nonnenberg | Quirrenbach | Rostingen |
| 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | | | |
| 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | | | |

Bemerkungen:

