


Anmerkung zum Bestand:

- die Wegekanten sind von den Befahrungskanten stellenweise nicht klar zu unterscheiden
- die Höhenangaben sind (lt. Absprache) lokale Höhen, keine amtlichen NN oder NH-Höhen
- die Abstände der Bäume der Lindenallee im Neuen Ehrenhain differiert ca. 5, 5 m bis 8,0 m in der ost-west-Achse!
- genauer Belagswechsel wegen Frost nicht prüfbar
- das Höhenprofil der angrenzenden Bereiche ist zum Teil sehr unregelmäßig
- die Standpunkte sind, falls möglich, für ev. Absteckung, Ergänzungsaufmaße und Höhenholung zu erhalten (Nägel im Stubbenholz)

AUFTRAGGEBER	
OBJEKT	Südwest-Kirchhof Stahnsdorf/ Ehrenhain
PROJEKT	
BEARBEITUNG	
	, Hortec GbR
	Karl-Schröder-Str. 7-8, 10781 Berlin
VERMESSUNG/ZEICHNUNG	
	B. Schubert, Am Bruch 6, 15827 Blankenfelde
	Tel 03379-320752, eMail vcoad@gmx.de
MASSSTAB	1 : 1000
DATUM	24.01.2001

- Bankstandort
- Abdeckung Schieber
- ▲ Standpunkt (Nägel)



0 10 20 30 40 50 60 70m - alle Höhenangaben sind lokale Höhen -

29
1/2/23
10/14